

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)		1689	2	523	238	677	249	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)		1757	2	591	238	677	249	0	0
из них женщин		414	1	224	34	83	72	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет		0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов		31	0	14	3	14	1	0	0

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах работников
цехов № 3, № 12, № 20, № 24, № 41, № 43, № 53, № 58, № 89, ОУК, УКТПП
по результатам специальной оценки условий труда**

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех №3 (монтажно-сдаточный) \ Служба механика					
1 11 10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 р.	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 3	
1 11 2A1 - 1 11 2A2 Машинист крана (крановщик) 6 р.	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 3	
1 11 3A1 - 1 11 3A6 Машинист крана (крановщик) 5 р.	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 3	
1 11 5 Слесарь-ремонтник 5 р.	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 3	
1 11 6A1 - 1 11 6A3 Слесарь-ремонтник 4 р.	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 3	
1 11 7 Слесарь-сантехник 5 р.	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 3	
1 11 8 Слесарь-сантехник 3 р.	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 3	
1 11 9 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р.	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 3	

Цех №3 (монтажно-сдаточный)\Монтажно-сдаточный участок №2					
1 13 4 Токарь	1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 3	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 3	
Цех №3 (монтажно-сдаточный)					
1 15 3А1 - 1 15 3А3 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2. На нестационарных рабочих местах выполнять работы с применением приточно-вытяжной вентиляции и местных отсосов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 3	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 3	
Цех №58 (ремонтно-механический)\Участок ремонта подъёмных сооружений (крановое оборудование)					
10 02 3А1 - 10 02 3А3 Слесарь-ремонтник 6 р.	1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 58	

10 02 4A1 - 10 02 4A14 Слесарь-ремонтник 5 р.	<p>1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками.</p> <p>3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).</p>	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	
	<p>1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 58	
10 02 5 Слесарь-ремонтник 4 р.	<p>1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками.</p> <p>3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).</p>	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	
	<p>1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 58	
10 02 6A1 - 10 02 6A3 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р.	<p>1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками.</p> <p>3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).</p>	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	
	<p>1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 58	

10 02 7A1 - 10 02 7A4 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 р.	1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 58	
10 02 8A1 - 10 02 8A2 Электрогазосварщик 5 р.	1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2. На нестационарных рабочих местах выполнять работы с применением приточно-вытяжной вентиляции и местных отсосов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 58	
	1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 3. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 58	
Цех №58 (ремонтно-механический) Участок ремонта технологического оборудования					
03 10A1 - 10 03 10A2 Токарь 4 р.	1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 58	

10 03 11 Фрезеровщик	<p>1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками.</p> <p>3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).</p>	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	
	<p>1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 58	
10 03 12 Электрогазосварщик 5 р.	<p>1. Использовать СИЗ органов дыхания.</p> <p>2. На нестационарных рабочих местах выполнять работы с применением приточно-вытяжной вентиляции и местных отсосов.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 58	
	<p>1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>2. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>3. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).</p>	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	
	<p>1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 58	
10 03 3А1 - 10 03 3А3, Слесарь-ремонтник 6 р.	<p>1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками.</p> <p>3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).</p>	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	

10 03 4A1 - 10 03 4A13 Слесарь-ремонтник 5 р.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	
10 03 5 Слесарь-ремонтник 4 р.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	
10 03 7 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	
10 03 8 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 р.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	

10 03 9 Токарь 6 р.	1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 58	
Цех №58 (ремонтно-механический) Участок ремонта электрического оборудования, электро- и пневмоинструмента					
10 04 12A1 - 10 04 12A3 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	
10 04 15A1 - 10 04 15A2 Электрогазосварщик 5 р.	1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2. На нестационарных рабочих местах выполнять работы с применением приточно-вытяжной вентиляции и местных отсосов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 58	
	1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 3. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	
10 04 3A1 - 10 04 3A2 Слесарь-ремонтник 5 р.	1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	

10 04 4A1 - 10 04 4A3 Слесарь-ремонтник 4 р.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	
10 04 5A1 - 10 04 5A4 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	
10 04 6A1 - 10 04 6A2 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 р.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	
10 04 7 Слесарь-инструментальщик 6 р.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	

10 04 8 Слесарь-инструментальщик 4 р.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 58	
Цех № 89 (энерго-механический цех)\Энергосиловой участок					
11 03 10 Водитель автомобиля (ГАЗ-53 (ассенизаторская)	Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт автомобиля, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию автомобиля в неисправном состоянии.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Цех № 89	
11 03 11 Токарь	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения. 	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 89	
	Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Цех № 89	
11 03 13А1 - 11 03 13А3 Лаборант химического анализа	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 89	
11 03 14А1 - 11 03 14А2 Машинист насосных установок	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 89	
11 03 15А1 - 11 03 15А2 Оператор очистных сооружений (бытовых стоков)	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 89	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения. 	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 89	
11 03 16 Оператор очистных сооружений (промышленные стоки)	Использовать СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 89	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения. 	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 89	

11 03 17 Аппаратчик химводоочистки	Использовать СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 89	
11 03 18 Машинист компрессора передвижного	1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт компрессоров, своевременно организовывать регламентные работы по их обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 89	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 89	
11 03 4A1 - 11 03 4A8 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Использовать СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 89	
11 03 5A1 - 11 03 5A2 Слесарь-ремонтник 6 р.	1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 89	
11 03 6A1- 11 03 6A2 Слесарь-ремонтник 5 р.	1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 89	

11 03 7A1- 11 03 7A4 Слесарь-ремонтник 4 р.	1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 89	
11 03 8A1 - 11 03 8A4 Электрогазосварщик	1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2. На нестационарных рабочих местах выполнять работы с применением приточно-вытяжной вентиляции и местных отсосов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 89	
11 03 9 Машинист экскаватора	Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Постоянно	Цех № 89	
	Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Цех № 89	
Цех № 89 (энерго-механический цех) Участок по ремонту и обслуживанию внутрикорпусных систем					
11 04 7A1 - 11 04 7A2 Электрогазосварщик	1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2. На нестационарных рабочих местах выполнять работы с применением приточно-вытяжной вентиляции и местных отсосов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 89	
Отдел управления качеством\Корпусное бюро технического контроля					
14 03 2A1 - 14 03 2A5 Старший контрольный мастер	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ОУК	
14 03 3A1 - 14 03 3A8 Контрольный мастер	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ОУК	
Отдел управления качеством\Монтажно-сдаточное бюро технического контроля					
14 04 2A1 - 14 04 2A4 Старший контрольный мастер	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ОУК	
14 04 3A1 - 14 04 3A13 Контрольный мастер	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ОУК	
	Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ОУК	
Отдел управления качеством\Достроечное бюро технического контроля					
14 05 2A1 - 14 05 2A6 Контрольный мастер	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ОУК	

	Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ОУК	
Отдел управления качеством Бюро технического контроля внешней приёмки					
14 06 3 Контрольный мастер (склад 76-64, 88 ГСМ, ЛКМ)	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ОУК	
Отдел управления качеством Группа оперативных измерений					
14 07 1 Старший контрольный мастер	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ОУК	
14 07 2А1 - 14 07 2А2 Контрольный мастер	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ОУК	
	Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ОУК	
Отдел управления качеством Физико-химическая аналитическая лаборатория					
14 09 2 Инженер-химик	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ОУК	
14 09 3А1 - 14 09 3А6 Лаборант химического анализа	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ОУК	
Отдел управления качеством Санитарно-промышленная лаборатория					
14 10 3 Инженер-химик	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ОУК	
14 10 4А1 - 14 10 4А6 Лаборант химического анализа	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ОУК	
Отдел управления качеством Лаборатория неразрушающих методов контроля					
14 16 2А1 - 14 16 2А3 Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 6 р.	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ОУК	
14 16 3А1 - 14 16 3А2 Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 5 р.	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ОУК	
14 16 4А1 - 14 16 4А2 Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 6 р.	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ОУК	

	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ОУК	
14 16 5A1 - 14 16 5A2 Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 5 р.	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	ОУК	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	ОУК	
Цех 24 (сборки и сварки металлоконструкций)\Участок обработки и резки металла					
2 05 10A1 - 2 05 10A2 Стропальщик (вальцовщик)	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 05 11A1 - 2 05 11A2 Стропальщик на поточной линии	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 24	
2 05 3 Мастер (дробемёт)	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
2 05 5 Машинист на молотах, прессах и манипуляторах 2 р. (корпус 15, пресс гидравлический Fielding)	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 05 6A1 - 2 05 6A2 Машинист на молотах, прессах и манипуляторах 3 р. (корпус 15, пресс гидравлический ПА 195)	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 05 7 Машинист на молотах, прессах и манипуляторах (корпус 21, участок кузницы)	Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».	Нормализация микроклимата	Постоянно	Цех № 24	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
	Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Цех № 24	

	<p>1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 05 8 Оператор поста управления 4 р. (телега-раскладчик)	<p>1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
	Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Цех № 24	
2 06 1A1- 2 06 1A25 Газорезчик	Использовать СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 24	
	<p>1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 07 1A1 - 2 07 1A7 Газорезчик поточной механизированной линии "Кристалл"	<p>1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).</p>	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
	<p>1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
	Использовать СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 24	
2 08 1A1 - 2 08 1A14 Гибщик судовой	<p>1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками.</p> <p>3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).</p>	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
	<p>1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	

2 08 2A1 - 2 08 2A18 Гибщик судовой (гидропресс)	1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 3. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 09 1A1 - 2 09 1A15 Разметчик судовой (корпус 26,24)	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 24	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 09 2 Разметчик судовой (плазовый) 6 р.	1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 2. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 3. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 09 3A1 - 2 09 3A5 Разметчик (плаз)	1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 2. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 3. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 09 4A1 - 2 09 4A6 Разметчик судовой (корпус 15)	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 24	

	<p>1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 10 1A1 - 2 10 1A17 Резчик металла на ножницах и прессах	<p>1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
	<p>1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками.</p> <p>2. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>3. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).</p>	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
	<p>1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 11 1A1 - 2 11 1A7 Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	<p>1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками.</p> <p>2. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>3. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).</p>	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 24	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 24	
2 11 2A1 - 2 11 2A9 Маляр	<p>1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
	<p>1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками.</p> <p>3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).</p>	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 24	

Цех 24 (сборки и сварки металлоконструкций)Участок МСЧ					
2 12 10А1 - 2 12 10А3 Электро-сварщик ручной сварки	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 24	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 12 5А1 - 2 12 5А10 Газорезчик	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 24	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 12 6А1 - 2 12 6А14 Гибщик судовой	1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 12 7А1 - 2 12 7А7 Резчик металла на ножницах и прессах	1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 2. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 3. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 12 8А1 - 2 12 8А8 Кузнец на молотах и прессах	Использовать СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 24	
	Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».	Нормализация микроклимата	Постоянно	Цех № 24	

	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
	Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Постоянно	Цех № 24	
	Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».	Снижение вредного воздействия вибрации общей	Постоянно	Цех № 24	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 12 9A1 - 2 12 9A9 Штамповщик	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
Цех 24 (сборки и сварки металлоконструкций)\Участок сборки-сварки секций					
2 14 1A1 - 2 14 1A133 Сборщик корпусов металлических судов	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 24	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 14 2A1 - 2 14 2A33 Сборщик корпусов металлических судов (пролёт 5)	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 24	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	

	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 15 1A1 - 2 15 1A57 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2. Работы выполнять с применением приточно-вытяжной вентиляции и местных отсосов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 24	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 15 2A1 - 2 15 2A22 Электросварщик ручной сварки (работа в закрытых отсеках)	1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2. Работы выполнять с применением приточно-вытяжной вентиляции и местных отсосов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 24	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 15 3A1 - 2 15 3A19 Электросварщик ручной сварки	1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2. Работы выполнять с применением приточно-вытяжной вентиляции и местных отсосов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 24	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
2 16 1A1 - 2 16 1A20 Рубщик судовой	1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2. Работы выполнять с применением приточно-вытяжной вентиляции и местных отсосов.	Снижение запыленности	Постоянно	Цех № 24	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 24	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Постоянно	Цех № 24	
Цех 24 (сборки и сварки металлоконструкций)\Служба механика					
2 18 26A1 - 2 18 26A2 Слесарь-ремонтник 5 разряда	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	

2 18 27 Слесарь-ремонтник 4 разряда	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
2 18 28 Слесарь-ремонтник 3 разряда	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
2 18 29А1 - 2 18 29А3 Слесарь-сантехник	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
2 18 30 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р.	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
2 18 31 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 р.	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
2 18 32 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 р.	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 24	
2 18 33 Электрогазосварщик	1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2. На нестационарных рабочих местах выполнять работы с применением приточно-вытяжной вентиляции и местных отсосов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 24	
Управление конструкторско-технологической подготовки производства (УКТПП)\Направление главного сварщика\Школа сварки					
24 34 1 Электросварщик ручной сварки	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	УКТПП	
24 34 2 Газосварщик	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	УКТПП	
Цех № 41 (трубомонтажный)\Трубомедницкий участок					

3 05 10A1 - 3 05 10A3 Станочник широкого профиля	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 41	
Цех №43 (достроечно-малярный) Малярный участок					
4 04 1 Старший мастер	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 43	
4 04 2A1 - 4 04 2A6 Мастер	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 43	
4 05 1A1 - 4 05 1A23 Маляр (КДН)	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 43	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения. 	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 43	
4 05 2A1 - 4 05 2A25 Маляр судовой (замкнутые помещения)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2. Работы выполнять с применением приточно-вытяжной вентиляции. 	Снижение запыленности	Постоянно	Цех № 43	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 43	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения. 	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 43	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2. Работы выполнять с применением приточно-вытяжной вентиляции. 	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 43	
4 05 3A1 - 4 05 3A181 Маляр судовой	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2. Работы выполнять с применением приточно-вытяжной вентиляции. 	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 43	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения. 	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 43	
4 05 4A1 - 4 05 4A20 Маляр судовой (пескоструйные работы)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2. Работы выполнять с применением приточно-вытяжной вентиляции. 	Снижение запыленности	Постоянно	Цех № 43	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 2. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 3. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 43	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения. 	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 43	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Постоянно	Цех № 43	
4 05 5A1 - 4 05 5A2 Краскотер	Использовать СИЗ органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 43	
Цех №43 (достроечно-малярный) Вентиляционный участок					
4 08 3A1 - 4 08 3A 121 Сборщик-достройщик судовой	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования участка, создающего фоновый шум, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 43	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения. 	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 43	
Цех №43 (достроечно-малярный) Сварочный участок					
4 09 2A1 - 4 09 2A44 Электросварщик ручной сварки	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2. На нестационарных рабочих местах выполнять работы с применением приточно-вытяжной вентиляции и местных отсосов. 	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 43	

	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 43	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 43	
Цех № 53 (стапельный) Ремонтная служба					
5 04 10A1 - 5 04 10A2 Слесарь-ремонтник 5 р.	1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 2. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 3. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 53	
5 04 11A1 - 5 04 11A2 Слесарь-ремонтник 4 р.	1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 2. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 3. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 53	
5 04 12A1 - 5 04 12A3 Слесарь-ремонтник 3 р.	1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 2. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 3. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 53	
5 04 15 Слесарь-сантехник 5 р.	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 53	
	1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 2. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 3. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 53	
5 04 16 Слесарь-сантехник 4 р.	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 53	

	<p>1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками.</p> <p>2. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>3. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).</p>	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 53	
5 04 3A1 - 5 04 3A13 Машинист крана 6 р.	<p>1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 53	
5 04 4A1 - 5 04 4A8 Машинист крана 5 р.	<p>1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 53	
5 04 5A1 - 5 04 5A7 Стropальщик 6 р.	<p>1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 53	
5 04 6A1 - 5 04 6A5 Стropальщик 5 р.	<p>1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 53	
5 04 7A1 - 5 04 7A2 Стropальщик 4 р.	<p>1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 53	
Цех № 12 (плавсредств)МБК (морской буксир-кантовщик) "Бодрый"					
7 01 11 Старший моторист	<p>1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования машинного отделения, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию оборудования машинного отделения в неисправном состоянии.</p> <p>2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками.</p> <p>3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).</p>	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	

7 01 12 Моторист	<p>1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования машинного отделения, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию оборудования машинного отделения в неисправном состоянии.</p> <p>2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками.</p> <p>3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).</p>	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	
7 01 4 Старший механик (судовой)	<p>1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт судового оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию судового оборудования в неисправном состоянии.</p> <p>2. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>3. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).</p>	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	
7 01 5 Второй механик (судовой)	<p>1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт судового оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию судового оборудования в неисправном состоянии.</p> <p>2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками.</p> <p>3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).</p>	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	
7 01 6 Сменный механик (судовой)	<p>1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт судового оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию судового оборудования в неисправном состоянии.</p> <p>2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками.</p> <p>3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь».</p> <p>4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).</p>	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	

7 01 7 Электромеханик (судовой)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт судового оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию судового оборудования в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	
Цех № 12 (плавсредств) МБК (морской буксир-кантовщик) "Янтарь"					
7 02 11 Старший моторист	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования машинного отделения, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию оборудования машинного отделения в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	
7 02 12 Моторист	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования машинного отделения, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию оборудования машинного отделения в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	
7 02 4 Старший механик (судовой)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт судового оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию судового оборудования в неисправном состоянии. 2. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 3. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	

7 02 5 Второй механик (судовой)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт судового оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию судового оборудования в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	
7 02 6 Сменный механик (судовой)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт судового оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию судового оборудования в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	
7 02 7 Электромеханик (судовой)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт судового оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию судового оборудования в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	
Цех № 12 (плавсредств)\БК (буксирный катер) "Шквал"					
7 03 2 Старший механик (судовой)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт судового оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию судового оборудования в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	
Цех № 12 (плавсредств)\МНМС-72 (морской нефте-мусоросборщик)					

7 05 1 Капитан	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 12	
7 05 2 Старший механик (судовой)	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 12	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт судового оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию судового оборудования в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	
7 05 3 Моторист	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 12	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования машинного отделения, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию оборудования машинного отделения в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	
Цех № 12 (плавсредств) Док №8					
7 08 11 Старший моторист	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования машинного отделения, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию оборудования машинного отделения в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	

7 08 12 Моторист	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования машинного отделения, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию оборудования машинного отделения в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	
7 08 13 Старший кочегар судна	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования котельного отделения, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию оборудования котельного отделения в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	
7 08 14 Кочегар судна	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнять осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования котельного отделения, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию оборудования котельного отделения в неисправном состоянии. 2. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками. 3. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 4. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники). 	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	
7 08 15А1 - 7 08 15А3 Машинист крана	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения. 	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 12	
Цех № 12 (плавсредств)\Док №2					
7 09 10А1 - 7 09 10А2 Машинист крана	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения. 	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 12	
Цех № 12 (плавсредств)\Служба механика					
7 11 5 Судокорпусник-ремонтник 5 р.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2. Работы выполнять с применением приточно-вытяжной вентиляции и местных отсосов. 	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 12	

	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 12	
7 11 6A1 - 7 11 6A2 Судокорпусник-ремонтник 4 р.	1. Использовать СИЗ органов дыхания. 2. Работы выполнять с применением приточно-вытяжной вентиляции и местных отсосов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех № 12	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники).	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех № 12	
	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 12	
Цех № 20 (складского хозяйства и комплектации) \ Служба механика					
9 05 2A1 - 9 05 2A2 Водитель погрузчика (вилочный дизельный STILL RX-70-25)	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 20	
9 05 3 Водитель погрузчика (STILL RX-70-50)	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 20	
9 05 4A1 - 9 05 4A2 Машинист крана	1. Соблюдать режим труда и отдыха, установленный в АО «ПСЗ «Янтарь». 2. При необходимости - проводить специальные гимнастические упражнения.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех № 20	